

گزارش کنترل کیفی پاکسازی
فلزیاب **THS/PH21N CEIA**
SCL-HPS-0057

نویسنده: نیکلاس مزا

گزارش کنترل کیفی پاکسازی
فلزیاب CEIA مدل THS/PH21N
SCL-HPS-0057

فهرست

2	.1. فهرست
3	.2. تاریخچه تغییرات
4	.3. هدف
4	.4. دسترسی
4	.5. تحقیق بدترین مورد
4	.6. معیارهای پذیرش
4	.7. نتایج
5	7.1. تست شماره 1: بررسی مستندات
7	7.2. تست شماره 2: بازرگانی حضوری
7	7.3. تست شماره 3: نمونه برداری از طریق پالایش (SWAB)
10	7.4. تست شماره 4: تعیین مواد شوینده
11	8. تأیید مجدد کنترل کیفی پاکسازی
12	9. نتایج
13	10. ضمیمه

گزارش کنترل کیفی پاکسازی
فلزیاب CEIA مدل THS/PH21N
SCL-HPS-0057

(2) تاریخچه تغییرات

دلالی	نسخه
اولین نسخه	1.0

گزارش کنترل کیفی پاکسازی

فلزیاب CEIA مدل THS/PH21N

SCL-HPS-0057

(3) هدف

ارائه نتایج بدست آمده در کنترل کیفی پاکسازی فلزیاب CEIA مدل THS/PH21N (SCL-HPS-0057) متعلق به کارخانه طبق دستوراتی که در پروتکل کنترل کیفی پاکسازی (1.0) CVP.CL01.66110 آمده است.

(4) دسترسی

در این گزارش کنترل کیفی، روش بکار گرفته شده در پاکسازی نوع III در رابطه با فلزیاب CEIA مدل SCL-HPS-0057 (THS/PH21N)، طبق کد داخلی محل کارخانه استفاده شده است.

(5) تحقیق بدترین مورد

این تحقیقات با (EVS) عنوان بدترین مورد انجام شده به این دلیل که این محصول بدترین حالتی است که در فلزیاب CEIA مدل THS/PH21N (SCL-HPS-0057) مورد استفاده قرار میگیرد.

(6) معیارهای پذیرش

جزئیات معیارهای پذیرش کنترل کیفی پاکسازی فلزیاب CEIA مدل THS/PH21N (SCL-HPS-0057) در پروتکل آمده است. (1.0) CVP.CL01.66110

(7) نتایج

در دستورالعمل کنترل کیفی پاکسازی فلزیاب CEIA مدل THS/PH21N (SCL-HPS-0057)، (1.0) CVP.CL01.66110 جزئیات معیارها و محاسبات که تعیین کننده محدودیت پذیرش در هر تست میباشند، توضیح داده شده است. در ادامه تست های انجام شده با توجه به هدف انجام کار ارائه میشود.

گزارش کنترل کیفی پاکسازی
فلزیاب CEIA مدل THS/PH21N
SCL-HPS-0057

شماره تست	نام تست	هدف از تست
1	بررسی مستندات	تایید موجودیت و اعتبار مستندات مرتبط با کنترل کیفی پاکسازی
2	بازرسی حضوری	تایید تمیز بودن تمام قسمتهای تجهیزات
3	نمونه برداری از طریق پالایش (SWAB)	تایید هر نقطه از نمونه در مراحل نمونه برداری که در آن کیفیت بقایای بدترین مورد در معیارهای پذیرش یافت میشود.
4	آزمایش تعیین مواد شوینده	تایید فرآیند بکار گرفته شده در پاکسازی که باعث کاهش میزان بقایای مواد شوینده تا سطح پذیرش در نظرگرفته شده میباشد به شکلی که از عدم آسودگی موجود اطمینان حاصل شود.

در بخش‌های این قسمت نتایج تست انجام شده برای کنترل کیفی پاکسازی نوع III در فلزیاب CEIA مدل THS/PH21N (SCL-HPS-0057) به همراه نتیجه گیری انجام شده است.

7.1) تست شماره 1 بررسی مستندات

وجود و اعتبار مستندات این محصول تایید شده است.

مدرس	کد	تاریخ اعتبار
روش عملیاتی استاندارد استفاده، پاکسازی و نگهداری فلزیاب THS/PH21N CEIA	SOP.CL01.37899 (2.0)	2017/10/27
توانایی پرسنل	N/A	2017/09/27

گزارش کنترل کیفی پاکسازی
فلزیاب CEIA مدل THS/PH21N
SCL-HPS-0057

2016/10/11	SVP.CL01.52414(1.0)	شناسایی پروتکل کنترل کیفی ساینتون و نست Everolimus در نمونه های تایید شده از طریق HPLC پس از پاکسازی برای تغییر یک محصول
2017/01/17	SVP.CL01.54874(1.0)	گزارش شناسایی پروتکل کنترل کیفی ساینتون و نست Everolimus در نمونه های تایید شده از طریق HPLC پس از پاکسازی برای تغییر یک محصول

در رابطه با روش توصیفی و برای اثبات آشنازی پرسنلی که این تجهیزات را مورد استفاده قرار میدهند ثبت توانایی هر یک از آنها در پایان گزارش ضمیمه میشود.

وجود و اعتبار مستندات عملیات تحلیلی تایید شده است و به شرح زیر میباشد:

مدرک	کد	تاریخ اعتبار
تجزیه و تحلیل کنترل کیفی پاکسازی برای مواد شوینده CIP72 و CIP90 به واسطه تکنیک پالایش (SWAB) با TOC-L	QC.CL01.51503(1.0)	2016/08/10

نتیجه گیری

وجود و اعتبار مدارک ذکر شده در بالا تایید شده است.

روش عملیاتی استاندارد بکارگیری فلزیاب CEIA مدل THS/PH21N معتبر بوده و پرسنلی که متصدی انجام آن هستند آشنازی کامل دارند. اصول روش تحلیلی برای تعیین مواد شوینده ارائه می شود.

گزارش کنترل کیفی پاکسازی
فلزیاب CEIA مدل THS/PH21N
SCL-HPS-0057

این نتایج در دستورالعمل عملیات تجزیه و تحلیل کنترل کیفی پاکسازی برای مواد شوینده CIP90 و CIP72 از طریق تکنیک پالایش (SWAB) به واسطه TOC-L موجود میباشد.

علاوه، اصول روش تحلیلی برای تعیین (EVS) Everolimus نیز ارائه می شود که نشان دهنده محدودیت مقدار 0,2 ppm و محدودیت تشخیص 0,05 ppm است. تست بازیابی Everolimus تعیین میکند که درصد بازیابی 87% است. اگرچه بیش از 70% میباشد ولی مورد قبول است.

تمام توضیحات مذکور از طریق تست کنترل کیفی پاکسازی انجام شده است.

(7.2) تست شماره 2: بازرسی حضوری

بعد از استفاده Everolimus در فلزیاب CEIA مدل THS/PH21N، یک پاکسازی از نوع III انجام می شود. برای این تست یک بازرسی حضوری بعد از پاکسازی انجام شده بر روی تجهیزات در نظر گرفته می شود. هدف از این کار تایید آن است که تجهیزات در بازرسی حضوری بعد از انجام پاکسازی نوع III عاری از آلودگی میباشد.

نتیجه گیری

نتیجه گرفته می شود که بعد از 3 مرتبه پاکسازی نوع III، پاکیزگی فلزیاب CEIA مدل THS/PH21N نتایج جمع آوری شده در فرم VAL-INS بصورت عینی تایید شده و در طول عمل پاکسازی جزء به جزء نوشته می شود.

(7.3) تست شماره 3: نمونه برداری از طریق پالایش (SWAB)

برای انجام این تست، نقاط حساس فلزیاب CEIA مدل THS/PH21N به دلیل غلظت محصول در این نقاط و مشکلات پاکسازی، مشخص می شود. نتیجه این نمونه برداری، تعیین غلظت عامل فعال است که می توان در تجهیزات پیدا کرد. نقاط نمونه برداری شده برای این تجهیزات در زیر توصیف می شوند:

- 1- ورودی قرص
- 2- خروجی قرص

گزارش کنترل کیفی پاکسازی
فلزیاب CEIA مدل THS/PH21N
SCL-HPS-0057

جزئیات نقاط نمونه برداری در پروتکل کنترل کیفی پاکسازی تجهیزات (1.0) CVP.CL01.66110 آمده است.

در جدول زیر نتایج بدست آمده از تست پالایش (SWAB) آورده شده است:

نمونه برداری	نقاط	نتایج (ppm)	معیار پذیرش (ppm)	مطابقت دارد/ندارد
شماره 1 2017/12/20 (EVS 5 mg) بسته 1704021	1	قابل تشخیص نیست	$\leq 0,91 \text{ ppm}$	دارد
	2	قابل تشخیص نیست		دارد
شماره 2 2017/12/28 (EVS 5 mg) بسته 1704022	1	0,17	$\leq 0,91 \text{ ppm}$	دارد
	2	0,17		دارد
شماره 3 2018/01/05 (EVS 5 mg) بسته 1704041	1	قابل تشخیص نیست	$\leq 0,91 \text{ ppm}$	دارد
	2	قابل تشخیص نیست		دارد

قابل تشخیص نیست: مقادیر کمتر از مقدار تعیین شده در روش تحلیلی انجام شده ($0,05 \text{ ppm}$)، آنهایی که در معیار پذیرش قابل قبول هستند.

در شکلهای زیر نتایج بدست آمده با در نظر گرفتن معیار پذیرش نشان داده می شوند.

گزارش کنترل کیفی پاکسازی
 فلزیاب CEIA مدل THS/PH21N
 SCL-HPS-0057




Figura 1: Resultados muestreo por hisopado punto de muestreo N°1

شکل 1: نتایج نمونه برداری از طریق تست پالایش (SWAB) شماره 1.

ترجمه داخل شکل:

خط آبی: ورودی قرص

خط قرمز: معیار پذیرش




Figura 2: Resultados muestreo por hisopado punto de muestreo N°2

شکل شماره 2: نتایج نمونه برداری از طریق تست پالایش (SWAB) شماره 2.

ترجمه داخل شکل:

خط آبی: خروجی قرص

خط قرمز: معیار پذیرش

گزارش کنترل کیفی پاکسازی

فلزیاب CEIA مدل THS/PH21N

SCL-HPS-0057

نتیجه گیری:

نقاط نمونه برداری شده در طول این کنترل کیفی نشان داد که در طول کل فرآیند پاکسازی، 2 نقطه نمونه برداری شده از فلزیاب CEIA مدل THS/PH21N (SCL-HPS-0057)، با محدودیت تعیین شده برای API (EVS) مطابقت دارند زیرا که نتایج کمتر از 0,91 ppm را تحویل میدهند.

(7.4) تست شماره 4: تعیین مواد شوینده

تست شماره 1: بررسی مستندات مربوطه در بخش 7.1 این گزارش نشان داده شده است.

تست شماره 2: بازرسی حضوری از فلزیاب CEIA مدل THS/PH21N در بخش 7.2 این گزارش نشان داده شده است.

تست شماره 3: نمونه برداری از طریق پالایش (SWAB).

برای انجام این تست، نقاط حساس فلزیاب CEIA مدل THS/PH21N، به دلیل تجمع محصول در آنها و مشکلات پاکسازی مشخص می شود. نتیجه این نمونه برداری تعیین غلطت مواد شوینده در این تجهیزات پس از پاکسازی میباشد.

نقاط نمونه برداری شده برای این تجهیزات در زیر توصیف شده است:

- 1- ورودی قرص
- 2- خروجی قرص

جزئیات نقاط نمونه برداری در پروتکل کنترل کیفی پاکسازی تجهیزات (1.0) CVP.CL01.66110 آمده است.

در جدول زیر نتایج بدست آمده از تست پالایش (SWAB) آورده شده است:

گزارش کنترل کیفی پاکسازی
فلزیاب CEIA مدل THS/PH21N
SCL-HPS-0057

نمونه برداری	نقاط	نتایج (ppb)	معیار پذیرش (ppb)	مطابقت دارد/ندارد
شماره 1 2018/01/16	1	0	$\leq 500 \text{ ppb}$	دارد
	2	0		دارد
شماره 2 2018/01/18	1	0	$\leq 500 \text{ ppb}$	دارد
	2	0		دارد
شماره 3 2018/01/22	1	0	$\leq 500 \text{ ppb}$	دارد
	2	0		دارد

نتیجه گیری:

در سه نمونه برداری انجام شده نتایج حاصله با محدودیت پذیرش مطابقت داشته و با توجه به روش پاکسازی فلزیاب CEIA مدل THS/PH21N موثر واقع شده اند و آثار مواد شوینده در سطح بسیار پایین محدودیت پذیرش نگه داشته می شوند و این اطمینان را میدهد که هیچ گونه آلودگی از مواد شوینده در محصول بعدی وجود نخواهد داشت.

نتایج جمع آوری شده این تست در فرم VAL-HIS ضمیمه می شوند.

(8) تایید مجدد کنترل کیفی پاکسازی

یک دوره زمانی 5 ساله برای این کنترل کیفی در نظر گرفته می شود. شرایط تایید مجدد در روش عملیاتی استاندارد معتبر در کنترل کیفی پاکسازی (5.0) SOP.CL01.43882. توصیف شده است.

اگر در طول این مدت زمان تغییراتی بوجود آید باید یک کنترل تغییر انجام شده و تایید مجدد صورت گیرد.

- تغییر در فرآیند تولید.

- تغییر در طراحی تجهیزات.
- تغییر فرمول محصول.
- تغییر مواد شوینده.
- ورود یک محصول جدید، در این مورد باید بدترین مورد ارزیابی شود که بتوان در کنترل کیفی اضافه نمود.
- وقتی شرایط پاکسازی تغییر میکنند باید تجهیزات را نیز تغییر داد.

(9) نتیجه گیری

تجزیه و تحلیل تست های انجام شده در این گزارش قرار گرفته است که در نتیجه این روش برای پاکسازی فلزیاب CEIA مدل THS/PH21N (SCL-HPS-0057) مناسب آن میباشد.

پرسنل متعددی انجام پاکسازی این تجهیزات مجوز لازم را دریافت کرده اند.

اصول روش تحلیلی برای تعیین Everolimus معتبر بوده و محدودیت آن مناسب میباشد.

تست بازرسی حضوری در هر سه نمونه برداری انجام شده و شرایط مطابقت دارند بنابراین تجهیزات به صورت عینی کاملاً "پاکیزه" میباشد.

تست از طریق پالایش (SWAB) در تمام نقاط نمونه برداری شده مطابقت دارد.

روش پاکسازی فلزیاب CEIA مدل THS/PH21N (SCL-HPS-0057) وجود بقایای Everolimus (بدترین مورد API نوع III تولید کارخانه) را تا حد امکان معیار پذیرش پایین میاورد. همانطور که در روش پاکسازی فلزیاب CEIA مدل THS/PH21N (SCL-HPS-0057) آمده است، این روش تمامی محصولاتی که در این تجهیزات استفاده می شوند را در بر میگیرد و در ضمن هیچ آثاری از بقایای مواد شوینده یافته نمی شود. این اطمینان را میدهد که هیچ آلودگی از محصولات در تجهیزات وجود ندارد. بنابراین این روش معتبر است.

گزارش کنترل کیفی پاکسازی
فلزیاب CEIA مدل THS/PH21N
SCL-HPS-0057

ضمیمه (10)

VAL-DOC -

VAL-INS -

VAL-HIS -

- دفتر ثبت تجهیزات

دفتر ثبت تجهیزات